	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments
9	BRS	L9	12	("4472629" | "4785181" | "5691824" | "5696609" | "5949066").PN. OR ("6232594").URPN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	2006/10/26 17:14	
10	BRS	L10	53	369/53.43	US-PGPUB; USPAT; USOCR	2006/10/26 17:15	
11	BRS	L11	53	369/53.43	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 17:16	
12	BRS	L12	3827	G11B005/52	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 17:17	

	Error Definition	Errors
9		
10		
11		
12		

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments
13	BRS	L13	1217	250/231.13	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 17:17	
14	BRS	L14	976	250/231.14	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 17:17	
15	BRS	L15	4902	G01D005/34	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 17:17	
16	BRS	L16	2	369/53.43	US-PGPUB	2006/10/26 17:17	

	Error Definition	Errors
13		
14		
15		
16		

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments
17	BRS	L17	232	250/231.13	US-PGPUB	2006/10/26 17:17	
18	BRS	L18	0	250/231.114	US-PGPUB	2006/10/26 17:18	
19	BRS	L19	62	250/231.14	US-PGPUB	2006/10/26 17:18	

	Error Definition	Errors
17		
18		
19		

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments
1	BRS	L1	925	360/73.03	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 17:43	
2	BRS	L2	1543	G11b019/247	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 17:44	
3	BRS	L3	36	360/73.03	US-PGPUB	2006/10/26 17:44	

	Error Definition	Errors
1		
2		
3		

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments
1	BRS	L1	188	318/68	USPAT	2006/10/26 17:55	
2	BRS	L2	105734	"318"/$6.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 17:56	
3	BRS	L3	73436	(spindle near5 motor)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 17:56	
4	BRS	L4	11702	((encoder coder) near5 (dis$1 wheel))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 17:56	

	Error Definition	Errors
1		
2		
3		
4		

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments
5	BRS	L5	1833	2 and 3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 17:56	
6	BRS	L6	27	4 and 5	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 18:00	
7	BRS	L7	63	318/684	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 18:04	
8	BRS	L8	1	318/684	US-PGPUB	2006/10/26 18:04	

	Error Definition	Errors
5		
6		
7		
8		

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments
1	BRS	L1	314	sinusoidal near5 (error near5 signal)	USPAT	2006/10/26 17:09	
2	BRS	L2	27966	(spindle near5 motor)	USPAT	2006/10/26 17:09	
3	BRS	L3	61	1 and 2	USPAT	2006/10/26 17:09	
4	BRS	L4	497	sinusoidal near5 (error near5 signal)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 17:09	
5	BRS	L5	73436	(spindle near5 motor)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 17:09	

	Error Definition	Errors
1		
2		
3		
4		
5		

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments
6	BRS	L6	78	4 and 5	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 17:10	
7	BRS	L7	4409	(coder encoder) near5 wheel	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 17:11	
8	BRS	L8	4	4 and 7	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/10/26 17:11	

	Error Definition	Errors
6		
7		
8		